

CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

REQUERIMENTO

nº 11/2017

Sr. Presidente

APPROVADO
UNANIMIDADE MAIORIA
Sala Sessões 05 / 06 / 17
PRESIDENTE

Requeiro, ouvido o Plenário, sejam solicitadas, ao Sr. Prefeito Municipal, as seguintes informações:

Moradores dos bairros livramento e jardim industrial, reclamam que constantemente a água fornecida pelo SAEMBA, tem saído com aspecto turvo nas torneiras, causando grandes preocupações se a água está imprópria para o consumo.

Diante dessas informações, pergunta-se:

A coloração incomum da água é sinal de que está imprópria para o consumo? Apresentar relatórios de análise de qualidade da água junto com a resposta.

Se não bastasse a água turva, moradores, também reclamam que em determinados horários, falta água nas torneiras, mas o hidrômetro – aparelho que regista o consumo de água, permanece girando por causa do ar que passa pela tubulação.

Diante dessas informações, pergunta-se:

O ar que passa pelo hidrômetro faz com que o mesmo registre consumo de água?

A quantidade de ar que passa pelo hidrômetro representa diferença na conta mensal?

Bariri, 05 de junho de 2017.

Francisco Leandro Gonzalez
Vereador

